Anschluss des iPhone-Halters

DE

Für Media Interface 1 / 2 mit Lightning - Art.-Nr. 33980

Der Halter wird am USB-Anschluss des Media Interface angeschlossen und unterhalb der Mittelkonsole mit Klebepads abgestützt. Er ist nicht für MBUX oder Fahrzeuganschlüsse mit USB-C vorgesehen.

Vor dem Start
Kompatibilität prüfen: Mercedes W447 mit Media Interface 1 oder 2, USB-Anschluss und iPhone mit Lightning. Bei neuer Rollokonsole kann das Rollo mit eingesetztem Halter nicht schließen.

Montage und Verwendung

1. Klebefläche unterhalb der Mittelkonsole reinigen, entfetten und vollständig trocknen.
2. USB-Stecker des Halters gerade und ohne Gewalt in den Anschluss des Media Interface einsetzen.
3. Halter spannungsfrei ausrichten, Schutzfolien der Klebepads abziehen und Pads fest an die Konsole drücken.
4. iPhone vorsichtig auf den Lightning-Stecker setzen und im Fahrzeugmenü COMAND Media 1 oder Media 2 auswählen.
5. Am iPhone den Dock-Ausgang wählen; Telefonate laufen weiterhin über die Bluetooth-Verbindung des Fahrzeugs.
6. Funktion und festen Sitz prüfen. Zum Abnehmen das iPhone gerade vom Lightning-Stecker lösen.



Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Nicht für MBUX, USB-C-Fahrzeuganschlüsse oder iPhones ohne Lightning verwenden. Kabel und Halter dürfen weder Bedienung noch sichere Fahrzeugführung beeinträchtigen.

Passende Artikel im Shop

iPhone-Halter für Media Interface
Art.-Nr. 33980
Artikel öffnen >

Connecting the iPhone holder

EN

For Media Interface 1 / 2 with Lightning - item no. 33980

The holder connects to the Media Interface USB port and is supported below the centre console by adhesive pads. It is not intended for MBUX or vehicle USB-C ports.

Before you begin
Check compatibility: Mercedes W447 with Media Interface 1 or 2, USB port and an iPhone with Lightning. On the newer roller-cover console, the cover cannot close with the holder fitted.

Installation and use

1. Clean, degrease and fully dry the bonding area below the centre console.
2. Insert the holder's USB plug straight into the Media Interface port without force.
3. Align without tension, remove the adhesive-pad films and press the pads firmly against the console.
4. Place the iPhone carefully on the Lightning connector and select COMAND Media 1 or Media 2 in the vehicle menu.
5. Select the dock output on the iPhone; telephone calls continue through the vehicle's Bluetooth connection.
6. Check function and stability. Remove the iPhone straight from the Lightning connector.



Product view



Installation or use



Detail view

Important
Do not use with MBUX, vehicle USB-C ports or iPhones without Lightning. The cable and holder must not obstruct controls or safe driving.

Matching products in the shop

iPhone holder for Media Interface
item no. 33980
Open product >

Branchement du support iPhone

FR

Pour Media Interface 1 / 2 avec Lightning - réf. 33980

Le support se branche au port USB du Media Interface et s'appuie sous la console avec des adhésifs. Il ne convient pas à MBUX ni aux prises USB-C du véhicule.

Avant de commencer
Vérifiez la compatibilité : Mercedes W447 avec Media Interface 1 ou 2, prise USB et iPhone Lightning. Avec la nouvelle console à volet, le volet ne ferme pas lorsque le support est posé.

Montage et utilisation

1. Nettoyez, dégraissez et séchez complètement la zone sous la console.
2. Branchez droit et sans force la fiche USB du support dans le Media Interface.
3. Alignez sans tension, retirez les films adhésifs et pressez fermement les patins sur la console.
4. Placez prudemment l'iPhone sur le connecteur Lightning et sélectionnez COMAND Media 1 ou Media 2.
5. Choisissez la sortie Dock sur l'iPhone; les appels continuent via le Bluetooth du véhicule.
6. Contrôlez fonctionnement et tenue. Retirez l'iPhone bien droit du connecteur Lightning.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
N'utilisez pas avec MBUX, une prise USB-C du véhicule ou un iPhone sans Lightning. Câble et support ne doivent gêner ni commandes ni conduite.

Articles correspondants dans la boutique

Support iPhone pour Media Interface
réf. 33980
Ouvrir l'article >